



Kirke — og kirkegårdsudvalget 19. marts 2025 kl. 15:00

Referat

Dagsorden

Deltagere: Hans-Kurt, Christian, Else, Inger og Jesper

Med afbud: Janne Meibom

Referat: Søren Jensen

1. Godkendelse af referat fra møde 12. februar 2025

Godkendt

2. Godkendelse af dagsorden

Godkendt

3. Meddelelser fra formanden

Hans-Kurt har været i tårnet og kigget på klokken i Sct. Bendts kirken med Thomo klokkeservice. Thomo giver et tilbud på opsætning nyt net og snoren afkobles samt rydning af alliker omkring klokken.

4. Kirkegård

a. Toiletbygning – affræse skadet flis og flise op igen, maling af toiletbygning samt rep. af fuger på hovedhus samt rep. af fuger på læmuren ved indgang (bilag 1)

- Affræse skadet flis og flise dette op i hvid Dura 710

Godkendt

- Male hele toiletbygning, afvaske den og 1 gang hvid murmaling

Udsættes

- Rep. af fuger på hovedhuset samt rep. fuger på læmuren ved indgangen

Udsættes

b. Rep. af fuger på kapellet (bilag 2)

Udsættes

5. Præsteboligen, Vermehrensvej 16

a. Der indhentes tilbud på maling af carport, plankeværk, vinduer, døre samt reparation af klinkegulv i gang. Disse punkter er på synsrapport 2023. Der indhentes også tilbud på indvendig maling af præstegårde, over de næste 5 år. Dette var også på synsrapport 2023.

Søren indhenter tilbud



- b. Ønske fra Sognepræst Hanne Vesth. Jeg vil høre, om det kan lade sig gøre at få et lille bord og 5 stole fra sognegårdens mødesal. Mødebordet på mit kontor svarer ikke til en nutidig standard. Det er købt brugt i 1994 og ser ud derefter, slidt og med utallige ringe fra kaffekopper. De 6 y-stole, der er på mit kontor, er ligeledes købt brugt i 1994, og er begyndt for nogles vedkommende at rukke.

Der indkøbes et nyt bord, priside max kr. 3.000 og de 6 y-stole renoveres for max kr. 3.000.

6. Præsteboligen, Klostervænget 2B

7. Sct. Bendts kirke

- a. Etablering af nyt køkken. Tilbud fra RØLUND (bilag 3)
- Levering og opsætning nyt køkken jævnfør tegninger inkl. fugning og lister
Udsættes til senere beslutning
 - Levering og opsætning af hylder magen til eksisterende i depot på endevæg samt væg mod køkken
Søren taler med Jesper ang. reoler og fjernelse af bord i det bagerste rum. Pris fremkommer til næste møde.
- b. Møde med Arkitekt Peter Bering den 18. februar 2025. mødet omhandlede de punkter, som har stået på "to do listen" (bilag 4)
- Kumme på døbefont er løs med risiko for, at den skubbes på gulvet. Peter Bering mener ikke den er i fare for at vælte. Løsning er, at den løftes op og sættes fast med en mørtel bladning igen. Peter anbefaler man kontakter Sakskøbing Stenhuggeri og få dem til at lave det. Han mener ikke der er grund til at blade Nationalmuseets kirketjeneste ind om besigtigelse, da de vil komme med samme anbefaling og koster mange penge at få ud.
Søren indhenter tilbud.
 - Borebilleangreb i undertag nordre korsarm Efter besigtigelse af undertag med Peter Bering, er der ikke konstateret borebilleangreb i undertag.
Fjernes fra listen
 - Tagdryp fra de små apsider løber tydeligvis direkte ned over teglstenene. Utæthed er lavet i tagrende. Peter Bering oplyser, at der ikke kan laves/eller der gives tilladelse til en kant eller tagrende.
Fjernes fra listen
 - Søjle i portal nordre korsarm observeres på grund af udskridning. Peter Bering oplyser, han ikke tror der sker noget og måling er lige meget. Han mener der bør tages billeder af krucifiks, sendes til kirkekonsulenter@natmus.dk. for udbedring
Søren henvender sig til stenhugger ang. pris



- Alger på kirken mod nord. Peter anbefaler at der behandles mod alger
Vi laver en prøve på muren med algemiddel
- c. Udskiftning af munkesten, sprøjte mod alger nordsiden af kirken og rep. af fuger i smøgen ud mod torvet samt fuger ved nedløbsrøret (bilag 5)
 - Udskiftning af munkesten
Godkendt
 - Rep af muren Sct. Bendts kirke
Godkendt

8. Klostermarkskirken

- a. Brandsyn afholdt den 13. februar 2025. Brandsynet gav anledning til nogle påbud. Søren er sammen med Firesafe i gang med at lave en mappe med driftsorganisation, eftersyn, kontrol og vedligeholdelse i forhold til de påbud vi har fået. Der bliver også udarbejdet en ny pladsfordelingsplan (sammen med en brandrådgiver) over kirkerummet, hvor der bliver en pladsfordeling over alm. kirkerum og en til stor kirke. (bilag6)
Til orientering.
- b. Entreprenør Udemark og Larsen har oplyst en pris på belægning i chausséen omkring egetræet i gårdspladsen pr. kr. 14.000, - ex. Moms.
Godkendt
- c. *Der er rettet henvendelse til Ringsted kommune ang. vejbrønde lags med Ahorn Alle, for at opklarer hvem der har tilsynspligten på disse, da den nederste brønd ved Klostermarkskirken er kørt i stykker og de trænger til en oprensning.*
- d. **Sognegården**
 - a. Der har været afholdt møde med Rambøll mht. deres udarbejdelse af "Teknisk Notat" (bilag7)
Orientering, tages op på næste møde igen når det færdige "Teknisk notat" foreligger.
 - b. Niras har været på besigtigelse i sognegården den 17. februar 2025. Svar ventes senest den 1. april 2025
Orientering, tages op på næste møde igen.
 - c. **Klosterurtehaven**
Der er opsat nye brædder i alle bedene
 - d. **"To Do" listen**
Bilag (bilag8)
Orientering



e. Eventuelt

Punkter til næste møde

- Næste møde startes på kirkegården hvis vejret tillader det
- Ekstra p-pladser ved kapel

f. Næste møde afholdes den

16.04.25 kl. 15.00